


CONTACTEUR "GAINES"		CONTACTEUR "FONCTIONS"	
POSITION	GAINNE	POSITION	FONCTION
1	1V $\bar{z}$ , S2	1	~
2	3V $\bar{z}$ , S2x10	2	-
3	10V $\bar{z}$ , S2x100	3	+
4	30V $\bar{z}$ , A52	4	S2
5	100V $\bar{z}$ , A52x10		
6	300V $\bar{z}$ , A52x100		
7	1000V $\bar{z}$ , A52		

CONTACTEUR SECTEUR	
POSITION	TENSION
1	110V $\sim$
2	127V $\sim$
3	220V $\sim$
4	250V $\sim$



VOLTOHMMÈTRE ÉLECTRONIQUE-744-METRIX  
SCHEMA DE PRINCIPE