

GRUNDIG) REPARATURHELFER

3055 W/3D 3055 WF/3D 4055 W/3D 4055 WF/3D

Fertigungssaison 1955/56

AM-ZF-Abgleich 468 kHz

Bereich Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit μV	Bemerkungen	
KW eingedreht	G1 EBF 80 [EF 80]	I und II Maximum	3000	Mit wechselseitiger Bedämpfung	
	G1 EF 89 III und IV Maximum		65	(10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen	
	G: EC <u>H</u> 81	V und VI Maximum		Trennschärfe 468 kHz: schmal 1:700 Bandbreite 468 kHz: 212 kHz	
MW eingedreht	an Antenne	VII i. Minimum		Sperrtiefe ca. 1:20	
MW - 1 MHz	G1 ECH 81		12	Mischempfinalichkeit	

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

F	Bereich requenz gerstellung	Oszillator	Vorkreis	Schwingstrom μA	Empfindlichkeit μV	Spiegel- selektion		Bemerkungen
MW -	550 kHz	① Maximum	② Maximum	270 440	57	1:801:400		Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"
	1500 kHz	③ Maximum	Maximum	270440	### C- 17		6	
KW	6,5 MHz	③ Maximum	Maximum	240 360 280	10	1:51:8	5	Abgleich mehrmals wiederholen
LW	175 kHz	① Maximum	Maximum	280 440	6	1:500		and smolen

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfindlichkeit µV	Bemerkungen	
Unterdrückungs- Widerstands- trimmer		R 32			Ist nur mit Abgleichoszillographen abzugleichen	
AM, FM unmoduliert	Gı EBF 80	(a) Maximum	Röhrenvoltmeter an R 44 [R 43]	15000 (bei FM)	Statt Röhrenvollmeter kann ein mA- Meter (0,1 - 1 mA) zwischen Masse und R 43 [R 44] geschaltet werden Das Röhrenvollmeter soll dabei 0,8 - 0,9 V = [0,5 V ==] anzeigen	
АМ	[EF 80]	(b) Minimum	Outputmeter u. RV an R 44 [R 43]			
	Gı EF 89	(c) Maximum (d) Maximum	Röhrenvoltmeter	750 (bei FM)	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ - 5 nF in Reihe) abgleichen	
AM, FM oder	G ₁ ECH 81	(e) Maximum (f) Maximum	an R 44 [R 43]. Bei FM kann auch nach dem Outputmeter abgeglichen	55 (bei FM)	Das Röhrenvoltmeter soll ca. 1 V = anzeigen	
unmoduliert	Punkt (Y)	(g) Maximum			(Y) freie Ecklötfahne an F I 7206 - 203	
	kapazitiv (ca. 0,5 pf) am Mefipunkt (x) am UKW-Aggregat	(h) Maximum (i) Maximum	werden.		(x) neben dem UKW II - Drehko ausgeführt. UKW-ZF-Sicherheit: 1 : 10 000	

FM-Oszillator-Zwischen-Vorkreisabgleich

Free	reich quenz rstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Vorkreis	Abgleich- anzeige	Schwing- spannung V	Empfindlichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
UKW I	87,5 MHz	(A) Maximum	(B) Maximum	(E) Maximum	Outputmeter (bei AM od. ohne Mod. kann m. RV an R 44 [R 43] ab- gegl. werd.)			(E) wird mit 50 Ω parallel zur Antennenbuchse, hohem Ein-
	99,5 MHz	(C) Maximum	(D) Maximum			ohne Mod. kann m. RV an	1,8 2,8	3 kTo
UKW II	95 MHz	(F) Maximum	(G) Maximum					(ca6 V) an C 38 - R 13 [C 97] abgeglichen

Service-Hinweise für die Triplex-Umschaltung

Die Justage der Kupplung muß so erfolgen, daß alle 3 Scheiben gleich weit von den zugehörigen Scheiben 10 und 11, die ebenfalls durch je 2 Madenschrauben auf der Antriebsachse 5 festgehalten werden, abheben.

Die Justage der Scheiben 10 und 11 muß so erfolgen, daß die drei Druckfedern 20, 21, 22 gleichmäßig gespannt sind, d. h. das tritt ein, wenn der Abstand der Scheibe 10 (Mitte) bis zur Innenseite des schrägen, vorderen Achslagers 31,5 mm beträgt und der Abstand der Scheibe 11 von dem gleichen Lager 61 mm ist.


Nach erfolgter Justage ist darauf zu achten, daß beide Nasen der Scheiben 36 und 34, die in die Rolle 7 eingreifen, so stehen, daß selbst beim Überbrücken einer FM-Taste bis zum Äußersten, unseren Anschlag ins Aggregat keine gegenseitige Behinderung der Nasen eintritt. Dies ist dann der Fall, wenn die Innenkante der Nase des Schiebers 34 an die Außenfläche der Rolle 7 und die Außenkante der Nase des Schiebers 36 an die Innenfläche der Rolle 7 anstößt. Erkenntlich ist dies dadurch, daß beim Überdrücken einer FM-Taste die andere FM-Taste leicht mitbewegt wird bzw. ein erhöhter Tastendruck erforderlich wird, und es könnte im Extremfall sogar vorkommen, daß durch diese Behinderung ein Einrasten der Tastenhebel in die Sperrklappe 3 verhindert werden könnte. Bei **richtiger** Einstellung befinden sich die beiden Nasen der Schieber 34 und 36 in Stellung AM etwa auf gleicher

Die Demontage der Kupplung ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

- alle Klemmschrauben der je zwei Mitnehmer auf beiden Enden der Achsen 26 und 27 lösen.
- Äußeres Hartpapier-Lager auf dem Chassis - Seitenteil nach Abnehmen der äußersten Benzingsicherung abschrauben.
- Zwischen beiden Schiebern befindliche Benzingsicherung herausnehmen (Punkt A) (auf Achse 26). Benzingsicherung B herausnehmen. Die Hohlachse läßt sich hierfür, wenn Sicherung A entfernt wurde, ca. 10 mm auf der Achse 26 nach außen schieben.
- Durch Verschieben der Achse 27 auf Achse 26 werden jeweils die beiden Lupolen-Lagerringe L frei, so daß diese herausgenommen werden können.
- Alles nunmehr durch Verkanten aus dem Chassis nehmen.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und beginnt mit dem Zusammensetzen der beiden Achsen 26 und 27.

Die Demontage der Antriebsteile erfolgt in folgender Weise:

- 1. Schwungradschrauben lösen.
- 2. Madenschrauben der Scheiben 10 und 11 lösen.
- Benzing Sicherung hinter Schwungrad am Ende der Achse 5 entfernen.



- 4. Achse nach vorn durch die Hohlachse des 3-D-Schalters herausziehen.
- 5. Die auf diese Achse aufgesteckten Bauteile in der Reihenfolge

Schwungrad - gewölbte Scheibe - Druckfeder - gewölbte Scheibe - Seilscheibe - dünne Mitnehmerscheibe - gewölbte Scheibe - Druckfeder - gewölbte Scheibe - Seilscheibe - dicke Mitnehmerscheibe - Seilscheibe - gewölbte Scheibe - Druckfeder - gewölbte Scheibe abnehmen. Die Wölbungen der Scheiben müssen so gelegt werden, daß zwischen je zwei nach innen gewölbten Flächen eine Druckfeder liegt. Diese Scheiben vermindern die Reibung des jeweils entkuppelten Antriebes (Feder ist in diesem Zustand zusammengedrückt) bei der Drehung und ein Aufdrehen der Druckfedern.

6. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei der Demontage der beiden Achsen und Schieber muß noch die 4-mm-Achse (4) durch Entfernen der in der Nähe des Schwungrades sitzenden beiden Benzingsicherungen nach vorn durch das Loch im vorderen Lager geschoben werden.

Zu beachten sind die Schnurführungen, die an sich aber unkompliziert sind und folgerichtig über die jeweiligen Rollen nur in einer bestimmten Weise in das Chassis passen. Verwechseln ist fast ausgeschlossen, jedoch wird empfohlen, bei Abnahme der Textil- und Stahlseile diese zu kennzeichnen, damit die zusammengehörigen Längen beim Zusammenbau wieder passen. (Siehe Abb.)

Die Reinigung der Triplex-Mechanik geschieht mit Tetrachlorkohlenstoff, Trichloräthylen, Spiritus, Benzin usw. Auch die Kupplungsbeläge können mit derartigen Mitteln gereinigt werden; sie sind öl- und säurebeständig.

Beim Zusammenbau sind Knicke im Stahlseil unbedingt zu vermeiden. Diese würden Störungen beim Seil-Lauf ergeben. Weitere Hinweise brachten wir in der Service-Beschreibung des Duplex-Antriebes (GRUNDIG Technische Informationen Nr. 1/55).


Einfetten. Alle Dreh- und Schiebestellen der Kupplungs- und der Antriebsteile sowie der Seilrollen müssen gefettet sein. Für die Hohlachsen und Seilrollen verwendet man am zweckmäßigsten Shell Vaseline 3717, für die Friktionsscheiben und Schaltgestänge eine Mischung aus Shell Voltoel und Graphit. Ebenso kann natürlich ein graphithaltiges Lagerfett, z. B. "Calypsol", verwendet werden.

Alle Schrauben sind bei der Montage genügend festzuziehen, damit sich die Kupplungsteile beim Schalten nicht lösen. Daher sind alle Hebelmuffen mit je 2 Schrauben versehen. (Bis auf den letzten Hebel (28), der aber auf einer abgeflachten Achsfläche steckt).


Die Nasen der Schieber 34 und 36 dürfen nicht verbogen werden, sonst stimmt der Hub nicht mehr. Deren natürliche Stanzgrate werden außerdem zusammen mit den Innenverzahnungen der Seilscheiben zur sicheren Blockierung der entkuppelten Antriebe verwendet. Ein hohes Drehmoment im Leerlauf dieser Scheiben tritt ohnehin nicht auf, da die Textilseile tangential auf und ab laufen, so daß die Seilscheiben keinen zusätzlichen Achsdruck erzeugen.


Die Antriebsachse 5 und Schieberhalterung 40 dürfen nicht beschädigt werden, damit die Seilrollen leicht gleiten und nicht hängen bleiben. Der leichte Lauf der gesamten, fertig montierten Antriebe ist zu kontrollieren. Mit einem Schwung muß der Zeiger über die gesamte Skala laufen.

Schnurlaufführungen von der Skalenseite aus gesehen



Barney





Spulensatz von unten gesehen

Bemerkungen



