



Tension aux bornes transfo HP 17,50V  
Soit  $i = 32 \text{ mA}$ .

Tension aux bornes excitation 65V

$$\text{Soit } \frac{65}{1600} = 0,0406 \approx 41 \text{ mA.}$$

$$57 + 47 = 40,4 \text{ mA} \xrightarrow{\text{dans les mornes}}$$