




Tous les condensateurs ont été changés.

Le 50µF 50V de la cathode 6AV6 n'a pas été changé (plus en stock) mais se condo débranché la tension reste de 0,8V sur la cathode.

Je précise que les chimiques de filtrage ont été changés