



Remplacer C302 C303 C307 C308 par des condensateurs de mêmes valeurs mais au moins en 63 Volts