


# Clavier à cinq Touches indépendantes - Restauration

Modèle à cinq touches individuelles :



- Ce type de Clavier à été monté dans divers appareils Audio et Mesure. Son principal défaut est l'Oxydation de ses contacts.





## Note :

L'injection de Produits divers et variés ne le sauve pas, le seul moyen est de le démonter ou de le remplacer !

- Celui-ci a été entièrement démonté, chaque contact et les cages ont été immergés dans un Bain de « Substitut de Trichloréthylène » pour être Nettoyés.

Ma Méthode, Voir les Photos :











3c




## Nettoyage Intérieur


- Au remontage, il est nécessaire de respecter l'Orientation des Contacts !









**Le Clavier Nettoyé et reconstitué :**





Le Clavier ressoudé dans son environnement :



- Il est à préciser qu'il n'a été utilisé aucun Abrasif pour remettre à neuf cette Unité de Fonctions.

TSF-Schoser