



SITE RADIOMAN33@2020

Celui de droite est neuf mais celui de gauche était monté dans une alimentation et n'a pas résisté à l'usure du temps!

Ces condensateurs possèdent une valve de sécurité (rouge) qui évite l'explosion et permet au liquide interne de s'écouler!