



Transformateur modifié. Primaire environ 157 ohms. Vérifier valeur du secondaire (cc 0.8 ohms)

**DANGER D'ELECTROCUTION!**  
Cet appareil ne correspond pas aux normes de sécurité actuelles...!  
Brancher en 110V à travers un transfo d'isolement..!