



Tourne-disque

Service
Service
Service

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



Service Manual






Fig. 1




Fig. 2



GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


-IC-		-Miscellaneous - Divers -			
IC451	TDA1059	4822 209 80321	M458	Motor assy	4822 361 20131
IC451	TDA1059B	4822 209 80361	SK-K1	Contact spring	4822 290 80225
			SK-K2	Contact spring	4822 290 80226
-R-					
R566	Potmeter 220 Ω	4822 100 10026			
R568	150 Ω ± 2 %	5322 116 54486			



only /10/90

11475B12

Fig. 3




only /10/90

0.33W ± 5%

Fig. 4

11474B12

-D-	-IC-		-Miscellaneous - Divers -	
IC451	TDA1059		M458	Motor assy 4822 361 70307
IC451	TDA1059B		SK-K1,L1	Contact spring 4822 290 80225
D452	OF173		SK-K2,L2	Contact spring 4822 290 80226
-R-				
R566	Potmeter 470 Ω	4822 100 10038		
R568	220 Ω ± 2 %	5322 116 54496		
R570	Potmeter 2.2 kΩ	4822 100 10029		




51		4822 532 60624
52		4822 466 50112
53		4822 528 10359
54		4822 532 51023
55		4822 402 60547
56		4822 492 40654
57		4822 532 50827
58		4822 528 70235
60		4822 528 80636
61		4822 402 60548
62		4822 492 30867
63		4822 535 91053
64		4822 532 10561
65		4822 460 20078
66		4822 325 80123
67		4822 530 80187
68		4822 290 80225
69		4822 290 80226
70		4822 402 60398
71	/03	4822 361 20131
71	/10/90	4822 361 70307
72	only /03 seulement /03	4822 535 91049
73	only /03 seulement /03	4822 402 60543
74		4822 402 30091
75		4822 402 60545
76		4822 411 50417
77		4822 466 40121
78		4822 402 60542
79		4822 402 60541
80		4822 492 51156
81+77		4822 402 30089
82		4822 535 91052
83		4822 691 30063
84+83		4822 251 70152
85		4822 532 60626
86		4822 532 51022
87		4822 402 60546
88		4822 492 40653
90	/03	4822 454 30251
90	/10	4822 459 80088
90	/90	4822 459 80087
91		4822 402 60563
93		5322 502 10241
95		4822 402 60538
97		4822 520 10417
98		5322 500 14003
100		4822 492 40652
101		4822 402 60544
102		4822 411 50416

Fig. 5

Service Service Service

Met dank aan www.radiomuseum-hengelo.nl

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

S versions

Service Manual

GB

In the above-mentioned sets with an S behind their version number, a new P.U. arm 4822 251 70156 has been introduced.

For further details see the Service Manual of the basic set.

F

Sur les appareils en cause ci-dessous dont les versions dérivées sont marquées S, il a été monté un nouveau bras de lecture (code 4822 251 70156).

Pour plus de détails, voir l'appareil de base correspondant.

E

Los aparatos arriba mencionados, cuales llevan una "S" detras del numero de version, son provistos de un nuevo brazo fonocaptor.

Numero de codigo del nuevo brazo 4822 251 70156.

Para mas datos vease al aparato basico correspondiente.

S

I ovanstående apparater, märkta med ett S efter versionsbeteckningen, har en ny tonarm 4822 251 70156 införts.

For ytterligare detaljer se ursprungsversionens service manual.

N

En ny pick-up arm, 4822 251 70156, introduceres i ovennevnte apparater med en S bak utførelsesnummerene.

Se service manual for basisapparatet for ytterligere detaljer.

NL

In bovengenoemde apparaten, die achter hun streepnummer een S hebben staan, is een nieuwe P.U. arm toegepast.

Kodenummer nieuwe arm 4822 251 70156.

Voor verdere gegevens zie het betreffende basis apparaat.

D

Geräte mit einem "S" hinter der Seriennummer wurden mit einem neuen Tonarm (4822 251 70156) bestückt.

Für weitere Daten siehe die Dokumentation des Basisgerätes.

I

Sugli apparecchi di cui sopra, di cui le versioni derivate sono marcate con una S, vi è stato montato un nuovo braccio di lettura n° codice 4822 251 70156.

Per più particolari, vedi l'apparecchio di base corrispondente.

DK

I ovennævnte apparater, hvor bogstavet S er tilføjet efter versionsnummeret, er der indført en ny pick-up arm 4822 251 70156.

For ovrigte oplysninger, se service manual for basisapparat.

SF

Edellämainituissa laitteissa, joissa kirjain "S" tyyppinumeron jäljessä, on uusi äänivarsi 4822 251 70156.

Lisätietoja tarvittaessa kts. huolto-ohje.