



Patte 3 du CD 5,6V C
à C
Fréquence 173,228 kHz




Patte 10 du CD



Sortie du condo C6
6V C à C
Fréquence 349KHz



Sortie TP1



Sortie TP1 avec modulation
Environ 6V C à C
entrée BF 0,7V C à C

j'ai trouvé une fréquence de 349kHz à la sortie du condo C6 et également 349KHz à la sortie TP1 ;il a donc un problème entre la sortie 3 (à la bonne fréquence) et le sortie TP1,