



Индикация терминалов
 Variable resistor
 Indication of terminals
 Numération des sorties
 des potentiomètres.

Y6 - Bloc puissance
 Power supply unit
 Bloc d'alimentation



Unit
 110, 127, 220, 240V
 50 Hz

Unit designated by whole numbers are expressed in ohms and
 kmas-in megohms and microfarads. Values of resistors marked by
 xpressed in kilohms.
 leurs désignées par des chiffres entiers sont exprimés respectivement
 en ohms, en mégohms et en microfarads. Les résistances, désignées
 par "k", sont exprimées en kilohms.

Unit designated by whole numbers are expressed in ohms and
 kmas-in megohms and microfarads. Values of resistors marked by
 xpressed in kilohms.
 leurs désignées par des chiffres entiers sont exprimés respectivement
 en ohms, en mégohms et en microfarads. Les résistances, désignées
 par "k", sont exprimées en kilohms.